

横芝光町通学路交通安全プログラムにおける合同点検

実施日：令和5年7月26日(水)

NO.	学校名	様式 1-1	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 案	担当部署
1	日吉小学校	1	町道 I-26号線 日吉小学校前の信号機 (横芝光町篠本5177付近)	押ボタン式信号のカバーが劣化し、落下の可能性がある。	交換修理について山武警察署が対応する。 (対応状況確認⇒山武警察署交通課 秋葉巡查部長)	山武警察署
2	日吉小学校	2	町道 I-26号線(石毛会館前) (横芝光町篠本4521付近)	民地から張り出している樹木の枝(葉)を避けると道路に出なければ通行できないため危険である。同箇所(空き家)の劣化が著しく屋根等が落下する恐れがある。	①空き家対策として地権者へ通知する。 家屋倒壊の恐れがあり、早急な対応が必要。 優先して「樹木の伐採、窓ガラスの飛散防止、屋根(トタン)の撤去、2階窓枠部分庇の撤去」を通知する。 ②学校は、通学路の一部変更も含め協議する。	①都市建設課 ②日吉小学校
3	日吉小学校	3	町道E050号線(篠本1区集落センター前) (横芝光町篠本505付近)	池の周りに転落防止柵がない。	転落防護柵の設置を検討する。	都市建設課
4	日吉小学校	4	町道E066号線(横芝光町篠本891)付近	道路が狭小であり、かつ、カーブでは道路と水田の高低差があり危険である。	4番と5番の箇所は、地元区から都市建設課に工事要望書や資材支給の要望書が提出されており、一部箇所の擁壁工事や水路への蓋掛けは実施済み。 ①全面的な工事は難しいため、安全対策としてはエタプロン等を設置し注意喚起する。 ②道路も狭小であり、転落防止の観点からも、学校は通学路の変更を第一に協議する。	①都市建設課 ②日吉小学校
5	日吉小学校	5	町道E066号線(横芝光町篠本938)付近	大きい水路に蓋がなく危険である。		
6	日吉小学校	6	町道E249号線(光工業団地)から主要地方道 八日市場八街線へ出るT字交差点	停止線では止まらず、横断歩道まで車がはみ出してくる。	当該箇所取締りを強化する。 (地元交番と連携し情報共有する)	山武警察署
7	日吉小学校	7	主要地方道八日市場八街線(日吉郵便局から ひかり工業団地入口までの歩道)	歩道に草が伸び、樹木の張り出しもあるため見通しが悪く通行に支障がある。	①除草対応済み。(主要地方道八日市場八街線の道路/パトロールを定期的に行い、歩道内に草が伸びている場合は、随時対応する。) ②ひかり工業団地入口付近の樹木張り出しは、防犯灯が隠れてしまっていることから、都市建設課から地権者へ通知し伐採を依頼する。	①山武土木事務所 ②都市建設課
8	日吉小学校	8	主要地方道八日市場八街線 篠本根切交差点 (横芝光町篠本4905付近)	交通量が多く、スピードを出す車が多いため交差点を横断する際に恐怖がある。また、交差点から県道八日市場八街線を多古方面に進むと、道路上に樹木が被り薄暗く、冬場は道路凍結も頻繁に起こることから樹木の伐採をしてもらいたい。	十分に安全対策を施してある交差点である。 ①児童登下校時は、地元交番による巡回監視を実施する。 ②主要地方道八日市場八街線の樹木張り出しは、道路/パトロールを定期的に行い状況を確認する。	①山武警察署 ②山武土木事務所
9	日吉小学校	9	県道横芝停車場吉田線と町道 II-33号線のY 字(横芝光町二又1199付近)	見通しが悪い。スピードを出す車や大型車両も多く通過する。Y字路であり、町道から県道へ出る車、県道から町道に向かう車、県道を通過する車が交わり危険である。	①県道横芝停車場吉田線外側線の引き直しを行う。 ②路肩の土砂撤去を行い、児童の歩行スペースを確保する。 止まれ規制標識が樹木の張り出しにより、見えづらくなっているため地権者へ樹木伐採の通知を行う。	①山武土木事務所 ②都市建設課
10	日吉小学校	10	町道E245号線 宝米公民館先のカーブ (横芝光町宝米415-3付近)	見通しが悪い。道が細いわりに大型車両が多く通過する。	外側線、ドット等の引き直し、路肩の除草を行う。	都市建設課
11	光中学校	1	町道 I-22号線(今関運輸車庫付近)から町道 I-10号線交差点までの歩道(横芝光町宮川 11820付近)	町道 I-22号線(今関運輸車庫付近)から町道 I-10号線交差点までの間で一部歩道が未整備のため、交差点改良と併せ両側歩道を整備してもらいたい。	町道 I-10号線道路改良工事で併せ当該箇所の両側歩道整備を進める。	都市建設課
12	光中学校 (児童クラブ)	2	町道 I-10号線と町道 I-22号線(鈴木建業付 近)の変形交差点(横芝光町宮川3716付近)	町道 I-22号線と町道 I-10号線(鈴木建業付近)の交差点は変形十字路となっており、見通しが悪いにも関わらずスピードを出す車が多い。交通量も多く、非常に危険なため交差点改良と信号機新設を強く要望する。	路面標示(通学路注意)2箇所及び緑地帯の草刈りを定期的に行い、見通しをよくする。	都市建設課
13	光中学校	3	町道 I-14号線(山柄荘サッカー場付近)交差 点(横芝光町木戸11820付近)	町道 I-14号線が改良され、交通量も多くなり、スピードを出す車も増えた。町道H186号線から町道 I-14号線に出る際は、垣根や建物等で見通しが悪く、歩行者や自転車が見えにくいため事故の危険性が高い。	カーブミラー1箇所設置及び路面標示(交差点注意)1箇所を設置する。	都市建設課
14	白浜小学校	1	県道横芝停車場白浜線と町道 I-14号線の交 差点 (横芝光町木戸7192付近)	交通量が多く、県道(主要地方道)と1級町道との交差点であるにも関わらず、信号機が設置されていないことから児童の横断に支障をきたしている。	①交差点周辺の登り旗や看板等を移設し、見通しを確保する。 ②警察より信号機設置及び横断歩道設置が不可能との回答であったため、学校にて登下校の安全教育を徹底する。	①都市建設課 ②白浜小学校
15	白浜小学校	4	県道横芝停車場白浜線 (横芝光町木戸164)	ブロック塀に亀裂が入り崩壊の恐れがあるため危険である。	ブロック塀撤去のため担当部署から地権者へ通知する。 (空き家対策として、都市建設課が通知するか、道路安全管理として山武土木事務所管理課から通知するか協議中)	山武土木事務所、都市建設課
16	光小学校	1	町道G153号線外2路線との変形交差点(横芝 光町宮川11513-2付近)	五差路いずれを通行しても見通しが悪い。優先道路が分からない。また、スピードを出して通過する車もいて危険である。県道横芝停車場白浜線方向に向かう場合は、ミラーが不足しており対向車が目視で確認できない。	五差路の形状を変えたり、優先道路を明確にすることにより、事故が多発する恐れがあるため、見通しの悪い一部箇所にカーブミラーを設置する。	都市建設課
17	光小学校	2	県道横芝停車場白浜線の歩道 (横芝光町宮川4613付近)	学校(町道G166号線)から県道横芝停車場白浜線に出た所から石川石油信号までの歩道が狭く、民家の垣根が突き出しているため、一部箇所は車道に出ないと歩行できない。	樹木伐採に係る通知を山武土木事務所にて対応する。	山武土木事務所
18	光小学校	3	県道横芝停車場白浜線東陽郵便局前の歩道 (横芝光町宮川5647付近)	グリーンエリア(道路側溝蓋部分をグリーンに着色・歩行エリア)として安全対策を施しているが、一列で歩ける幅が狭く、車両との距離が著しく近い。	①道路の両側に民家があるため、道路幅は難しい。道路が狭小のため外側線の設置が重要であるが、現在引き直しは必要がないため、定期的に道路/パトロールをして確認する。 ②現在、側溝部分をグリーンに着色し、グリーンエリアとして安全を確保している。引き続き学校にて登下校の安全教育を徹底する。	①山武土木事務所 ②光小学校

関係機関名：千葉県山武警察署、千葉県山武土木事務所、横芝光町都市建設課、横芝光町環境防災課、横芝光町健康こども課(放課後児童クラブ)、横芝光町教育委員会、横芝光町立小中学校(光地域4校)

※学校は、各学校地区の点検箇所のみに対応となります。