

平成26年度通学路対策箇所点検実施結果一覧表(横芝地域)

H26.9.30 通学路合同点検実施

【上塚小学校】

NO.	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	北清水セブンイレブン交差点	横断歩道と交差する道路の信号が同時に青になる。	ゼブラゾーン(導流帯)塗り直し・除草	山武土木事務所
			停止線・横断歩道塗り直し	山武警察
			ドット線・通学路道路標示	横芝光町都市建設課
			生徒へ指導の徹底	学校
2	準県道木戸橋手前交差点	細い道から横断するが、交通量が多く、横断歩道もない。	ドット線・減速マーク路面標示	山武土木事務所
3	北清水77-3地先交差点	長い垣根があるため、車両から歩行中の児童が見えにくい。	外側線・学童注意路面標示	横芝光町都市建設課
4	広域農道二社神社横(新島)交差点	車両がスピードを出しやすく横断が危険。横断歩道が消えている。	横断歩道塗り直し	山武警察
5	北清水郵便局から広域農道までの歩道	雑草が生い茂り歩きにくい場所がある。	除草	山武土木事務所
6	上塚小学校校門前	手押し式信号はあるが、スピードを出している車両が多い。	ドット線路面標示	山武土木事務所
7	屋形815地先交差点	抜け道利用の車両が多く、隣接する竹林が視界を妨げている。	路面標示・地権者へ樹木伐採依頼通知	横芝光町都市建設課
8	上塚小学校横上塚会館前の通り	車両の出入りが多く、カーブしていて見通しが悪い。	横断歩道塗り直し	山武警察
			ドット線路面標示・外側線塗り直し	山武土木事務所

【横芝小学校】

NO.	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	旧役場前の踏切近くの道路	道が狭く、歩道と車道の区別がない。	外側線路面標示	横芝光町都市建設課
2	横芝小からサビアへ向かう道	交通量が多く非常に狭いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	児童へ指導の徹底	学校
3	線路沿いの道	歩道がなく狭いが、車がかなりスピードを出して通る。	児童へ指導の徹底	学校

【横芝中学校】

NO.	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	旧横芝中付近のメグミルク近くの交差点	見通しが悪く、狭い道にも関わらず、通過スピードが速い。	車止めポール設置	山武土木事務所
			路面標示	横芝光町都市建設課
2	サビア脇踏切を過ぎ、畑の中の交差点	優先道路の見分け方。地域外の運転者。	外側線・ドット線塗り直し	横芝光町都市建設課
3	坂田池の信号付き交差点	下校時に、生徒が集中してしまい歩道にあふれる。	下校時の時間帯(16:00~18:00)のみ青信号の時間調整を検討	山武警察
			生徒へ指導の徹底	学校

【大総小学校】

NO.	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道116号線中台付近	道路のカーブのところが見通しが悪く危険。	除草・外側線路面標示	山武土木事務所
2	姥山入り口から116号線の横断	116号線に出るところが見通しが悪く危険。	ドット線・外側線路面標示	山武土木事務所
			地権者へ樹木伐採依頼	学校
3	長倉入り口から大総新道の横断	大総新道に出るところが見通しが悪く危険。	横断歩道予告マーク塗り直し・草刈	横芝光町都市建設課
4	郵便局前の横断	坂の手前に横断道路があり、見通しが悪く危険。	ドット線・外側線塗り直し	山武土木事務所
5	姥山入り口から大総新道の横断	大総新道に出るところが見通しが悪く危険。	地権者へ樹木伐採通知依頼	横芝光町都市建設課