

通学路における合同点検実施結果一覧表

実施日：平成28年9月2日（金）

NO.	学校名	様式 1-1	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	担当部署
1	大総小	3	姥山入り口から116号線の横断	116号線に出るところが見通しが悪く危険。	児童へ注意喚起。	学校
					ドット線を引く。	山武土木事務所
2	大総小	1	県道116号線中台付近	道路のカーブのところが見通しが悪く危険。	草が道路まで生い茂って、ラインが見えないので、草刈り。竹も道路上に出ているので伐採を依頼。	山武土木事務所
3	大総小	2	姥山入り口から大総新道の横断(2箇所)	大総新道に出るところが見通しが悪く危険。	草刈りは定期的に行っている。(今後予定している) ※9月27日現在、実施済	都市建設課
					横断歩道の設置を検討。	山武警察署
4	大総小	4	県道116号線寺方付近	横断の際、左右が見にくいいため、車の往来が分かりにくい。	ドット線、巻き込み線の引き直し。	山武土木事務所
					横断歩道の引き直し。	山武警察署
追加	大総小		大総小学校から町原方面への道(町道A133号線)	木が生い茂り、危険。	地権者に枝払いを依頼する。	都市建設課
5	横芝中	3	坂田池の信号付き交差点	下校時に、生徒が集中してしまい歩道があふれる。	下校時の時間帯のみ青信号の時間調整を検討。	山武警察署
6	横芝中	1	旧横芝中付近のメグミルク近くの交差点	見通しが悪く、狭い道にも関わらず、通過スピードが速い。	生徒への注意喚起。	学校
7	横芝中	2	サビア脇踏切を過ぎ、畑の中の交差点	優先道路の見分け方。地域外の運転者。	生徒への注意喚起。	学校
8	横芝小	1	旧役場前の踏切近くの道路	道が狭いが、歩道と車道の区別がない。	児童へ注意喚起。	学校
9	横芝小	4	線路沿いの道	歩道がなく狭いが、車がかなりスピードを出して通る。	児童へ注意喚起。	学校
10	横芝小	2	横芝小からサビアへ向かう道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。(踏切有り)	児童へ注意喚起。	学校
11	横芝小	3	一号線と県道78号がぶつかる道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	道路改良中なので、児童への注意喚起。	学校
12	横芝小	5	鳥喰地区の横芝保育所近くの林	見通しが悪く、台風などがあると木が倒れる。	地権者に適正管理、伐採依頼。	都市建設課
13	上堺小	2	広域農道二社神社横(新島)交差点	車両がスピードを出しやすく横断が危険。	農免道路なので、産業振興課にドット線、巻き込み線の設置依頼。	教育課
14	上堺小	3	北清水郵便局から広域農道までの歩道	雑草が生い茂り歩きにくい場所がある。	草刈りは定期的に行っている。	山武土木事務所
15	上堺小	1	北清水77-3地先交差点	長い垣根があるため、車両から歩行中の児童が見えにくい。	点検実施時には、伐採してあった。	
16	上堺小	4	屋形815地先交差点	抜け道利用の車両が多く危険。	白線の引き直し。	都市建設課

関係機関名：山武警察署、千葉県山武土木事務所、町都市建設課、町環境防災課、教育委員会、各学校