通学路における合同点検実施結果一覧

実施日:平成27年10月29日(木)

地図 NO.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	担当部署
	南条小	南条小学校坂道(芝崎方面)	坂道で、見通しが悪く道の幅も狭い。	10月中に除草作業実施済み。	都市建設課
Ľ	田木竹	用水小子及水足(之利力面)	がたで、元元の7 心へ近の7 HB Uがく。	今後も計画的に除草作業を委託する。	
2	南条小	南条地区 一条から小田部住 宅までの道	歩道が無く,道幅も狭い。見通しの悪いカーブもあ る。	センターライン、横断歩道予告表示の引き直し。	都市建設課
3	南条小	南条地区 一条前の交差点	交通量が多く、スピードを出している車も多い。	No.2に同じ。	都市建設課
4	光中	横芝光町南条JA前	スピード出している車が多い	南条JAから南側は道路両側に30mドット線を引く。また、南条JAから南側と 東側道路に「速度落とせ」を表示する。	山武土木事務所
_	東陽小	橋場交差点	交通量が多く、横断時に注意が必要。	児童・生徒への指導の徹底。	光中学校
5	光中	横芝光町東陽郵便局前交差点	塀で見通しが悪い	スクールガード・町交通安全協会等による監視。	東陽小学校 環境防災課
6	東陽小	いそべ食堂付近の横断歩道	近くにカーブがあり、見通しが悪い。	「スピードおとせ」看板及び「横断歩道あり」標識設置付近の樹木伐採依頼。	都市建設課
7	光中	横芝光町古屋十字路	変則十字路で見通しが悪い	石川スタンドから当該地先までの間は、都市計画道路である。都市計画道路改良事業実施の際には交差点の改良を検討する。 町道 I -22号線(スクールライン)の白線については、道路舗装修繕工事の際若しくは交通安全対策工事で白線の引き直しを実施する。 生徒への指導の徹底。	都市建設課 光中学校
8	東陽小	石川GS交差点	交通量が多く、集団下校時に信号待スペースがなく、また横断歩道もない。	石川スタンド前の県道交差点については、山武土木事務所で、白線の引き 直し。	山武土木事務所
	光中	横芝光町石川スタンド前交差点	左折、右折の車に巻き込まれる可能性がある	道路改良工事については、No.7に同じ	都市建設課
9	東陽小	第二松丘園前横断歩道	車がスピードを出しやすく、横断時に注意が必要。	児童への指導の徹底。	東陽小学校
10	東陽小	古屋交差点	カーブもあり見通しが悪く,交通量も多い。	児童への指導の徹底。	東陽小学校
11	東陽小	学校正門を左折したところにあ る押しボタン信号等	126号に向かうと、手前に【学童に注意】の標識があるが、信号のあるところはカーブがあり標識が見えない。	「学童に注意」看板の角度及び高さを調整する。	都市建設課
12	東陽小	作間内 スナックあきの看板のあるところの横断歩道	信号がないため、車両がスピード出して通る。	児童への指導の徹底。	東陽小学校
13	東陽小	秋葉材木近くの白浜線から篠 原地区への横断	横断歩道がない。	児童への指導の徹底。 (県営住宅入口の横断歩道、または、歩道あるところと路側帯の広いところ で横断すようにすると良い)	東陽小学校
14	日吉小	篠本3区から2区にかけての道	通学路の一部に歩道が未整備の箇所がある。	学童への指導の徹底。	日吉小学校
15	日吉小	新井の歩道	歩道に樹木が覆い被さり、歩きづらい。	樹木伐採依頼。 雨天時に水たまりができるので、泥よけ等をする。	山武土木事務所
16	白浜小	平山バラ園南側 木戸浜496付近	歩道が一部未整備であり、路側帯を歩行せざるを えない。	平成28年度歩道工事予定(事業計画実施中)	山武土木事務所
17	白浜小	白浜保育園前	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別 がない。	白浜保育園前から木戸十字路までの両側の外側線の設置。	山武土木事務所
18	白浜小	しおさい公園南側交差点	横断歩道の白線が薄くなってきており、見えにくい。	横断歩道及び停止線の白線引き直し。	山武警察
19	白浜小	白浜小学校南側用水路	フェンスが傾いており、倒れる危険あり。	大利根土地改良区へ、対応を依頼する。	都市建設課
20	白浜小	白浜小学校南側県道 木戸浜18付近	模塀が茂っている部分が数か所あり, 歩行できない。	樹木伐採依頼。	山武土木事務所
	_				