

公立学校耐震状況（令和6年4月1日現在）

学校名	対象施設名	建築年	構造	階数	面積 (㎡)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	備 考
横芝小学校	校舎(仮設校舎)	R5.2	S	2	3,952	—	—	賃貸借契約（新校舎建築中）
	体育館	S50	R	2	1,194	平成15年度	0.095	平成18年度 補強改修済み(Is値 1.138)
上堺小学校	校舎(中央)	S47	R	2	1,136	平成16年度	0.600	平成18年度 補強改修済み(Is値 0.700)
	校舎(東側)	S51	R	2	578	平成16年度	0.770	耐震性あり
	校舎(西側)	S56	R	2	432	平成16年度	0.930	耐震性あり
	体育館	S56	R	1	875	平成16年度	0.910	平成21年度 補強改修済み(Is値 0.910)
日吉小学校	校舎	S58	R	3	2,193	新耐震基準	—	
	体育館	H26	R	2	950	新耐震基準	—	改築（平成26年度完了）
光小学校	校舎	S55	R	3	3,486	平成16年度	0.730	耐震性あり
	体育館	H23	R	2	1,242	新耐震基準	—	改築（平成23年度完了）
白浜小学校	校舎(特別教室)	H24	R	1	289	新耐震基準	—	改築（平成24年度完了）
	校舎	S57	R	3	2,561	新耐震基準	—	
	体育館	H24	R	1	1,084	新耐震基準	—	改築（平成24年度完了）
横芝中学校	校舎	H19～H20	R	3	3,640	新耐震基準	—	
	校舎(特別教室)	H19～H20	R	3	3,246	新耐震基準	—	改築(平成20年度完了)
	講堂	H19～H20	R	2	3,575	新耐震基準	—	
光中学校	校舎	H14	R	3	6,255	新耐震基準	—	
	講堂	H14	R	1	1,700	新耐震基準	—	

凡例

	補強改修済み	新耐震基準
	耐震性あり	

耐震診断とは 旧耐震基準で設計された既存の建物を、現行の構造基準（新耐震基準）でどの程度の耐震性を有しているか確認することです。